مكانيك فاك

Y. تراکم صعرایی Field Compaction ۲

سؤالات بلسه قبل

- تفاوت بین تراکم و تحکیم چیست؟
- چرا در خاکهای رسی با افزایش میزان رطوبت، در منحنی تراکم خاک بیشتر ساختار پراکنده تری پیدا می کند؟
 - اثر انرژی تراکم روی منحنی دانهبندی چگونه است؟

مطالب این جلسه

- آشنایی با غلتکها و کاربردهای آنها
 - طرز کنترل تراکم صحرایی
- چگونگی تعیین چگالی خشک خاک در صحرا
- آشنایی با بعضی روشهای بهبود خواص خاک

تراکم صعرایی

- تجهيزات
- غلتک چرخ صاف Smooth wheel roller
 - غلتک پاچەبزى Sheepsfoot roller
- غلتک لاستیک بادی Pneumatic tired roller
 - غلتک ارتعاشی Vibratory roller
 - تراکم دینامیکی

تراکم صورایی

انواع غلتكها

Smooth-wheel roller
Vibratory roller
Pneumatic rubber tired roller









تراکم *صو*رایی <u>غلتک چرخ صافSmooth Wheeled Roller</u>



به طور مؤثر فقط ۲۰۰-۳۰۰ میلیمتر خاک را میتواند متراکم کند. بنابراین خاک در لایههای باریک ریخته میشود.

غلتک پرخ صاف



- غلتک چرخ صاف برای لایههای باریک و برای پایان عملیات مناسب است.
- برای همه انواع خاکها به جز خاکهای سنگی قابل کاربرد است.

غلتک لاستیک بادی



- این غلتک دارای یک سری تایر بادی به جای یک درام صاف است. تراکم با ترکیبی از وزن و ورز دادن انجام میشود.
- برای خاکهای درشتدانه و ریزدانه قابل کاریدد است.
- برای خاکریزهای بزرگراه و ساخت سد قابل کاربرد است.

تراکم *صو*رایی صفحات لرزشی**Vibrating Plates**



برای تراکم سطوح خیلی کوچک مؤثر برای خاکهای درشتدانه



تراکم صعرایی

غلتک یاچەبزىSheepsfoot Roller





عمل ورز دادن را انجام می دهد. در رسها خیلی مؤثر است

10

غلتک پاپەبزى



- دارای یک درام یا تعداد زیادی برآمدگی میباشد.
- این غلتکها اغلب برای تراکم خاکهای رسی به کار میروند.

1

تراکم صعرایی غلتک ضربهای Impact Roller



تراكم عميقترى (**2-3m**) را تهيه م*ى ك*ند

غلتكهاى ارتعاشى

• خاکهای دانهای را به خوبی متراکم میکنند. عمل ارتعاش میتواند با یک درام صاف، تایر لاستیکی یا غلتک پاچهبزی به کار رود.

13





Page **5** of **17**


۷. تراکم صحرایی کنترل رطوبت



کنترل رطوبت هنگام کوبیدن خاکهای چسبنده بسیار مهم است مخصوصاً در خاکهای متسعشونده (expansive).



هنگام تراکم خاکهای متسعشونده برای تحمل وزن سازهها (نه راهها)، بایستی دقت شود که حتیالامکان خاک ۲ تا ۵ درصد در سمت تر رطوبت بهینه کوبیده شود.



تراکم نسبی

• تراکم نسبی Relative compaction روشی برای مقایسه تراکم صحرایی و تراکم آزمایشگاهی است.

$$C_R = \frac{100\gamma_d}{(\gamma_d)_{\text{max}}}$$


مشفصات تراكم صعرايي

- معیارها بر اساس درصد تراکم نسبی بیان میشود.
- نسبت به تراکم آزمایشگاهی پروکتور استاندارد یا اصلاح شده بیان می شود.
- تعداد ۱۰-۱۵ پاس غلتک اقتصادی ترین و مؤثر ترین روش برای رسیدن به ماکزیمم وزن واحد خشک است.
- Lee &) ارتباط تجربی بین چگالی نسبی و تراکم نسبی (Singh, 1971)
- $C_R = 80 + 0.2D_r$

20

معیار تراکم صعرایی

- ۹۸٪ به معنی آن است که در صحرا وزن واحد خشک بایستی ۹۸٪ نتایج آزمایشگاه باشد.
- برای مثال اگر وزن واحد خشک ماکزیمم و رطوبت بهینه در آزمایشگاه به ترتیب 20 kN/m3 و $77 \text{ cرصد باشد، تراکم صحرایی بایستی به نحوی انجام شود که وزن واحد خشک حداقل <math>0.98*20$ باشد و رطوبت هنگام کوبیدن خاک 0.98*20 باشد.




اندازهگیری تراکم صعرایی

- روشهای مرسوم عبارتند از:
- روش هسته ای Nuclear method
- روش مخروط ماسه Sand cone method
- روش بالون لاستیکی Rubber balloon method

22

آزمایش مفروط ماسه **D1556**






آزمایش مفروط ماسه

$$V = \frac{W_1 - W_2}{\gamma_{sand}} - V_{cone}, \quad \gamma = \frac{W}{V}$$

- V: حجم چاله آزمایش
- \mathbf{W}_1 وزن اولیه تجهیزات مخروط ماسه
- γ_{sand}: وزن واحد ماسه استفاده شده در مخروط ماسه
 - V_{cone}: حجم مخروط زیر شیر
 - γ: وزن واحد خاکریز
 - W: وزن خاک بیرون آمده از چاله

24

آزمایش بالون لاستیکی



25



• امروزه اغلب آزمایشهای تراکم با استفاده از روش هستهای انجام میشود.

مثال 4

یک آزمایش مخروط ماسه روی یک خاکریز انجام شده و خاک مورد آزمایش مطابق زیر است:

$$\gamma_{d \text{ max}} = 19 \text{ KN/m}^3$$

- چگالی ماسه 1300 kg/m³

- حجم مخروط زير شير 1.114e-3 m³

مشخصات پروژه تعیین می کند که تراکم نسبی بایستی حداقل ۹۰٪ باشد. γ_{R} و γ_{R} را محاسبه کنید و تعیین کنید آیا مشخصات پروژه را ارضا می کند یا خیر. اگر نه، پیشنهاد خود را ارائه دهید.

27

$$\begin{split} & \left(M_{sand}\right)_{cone+hole} = 5.912 - 2.378 = 3.534 \text{kg} \\ & V_{cone+hole} = \frac{\left(M_{sand}\right)_{cone+hole}}{\rho_{sand}} = \frac{3.534}{1300} = 2.718 \times 10^{-3} \, \text{m}^3 \\ & V_{hole} = V_{cone+hole} - V_{cone} = 2.718 \times 10^{-3} - 1.114 \times 10^{-3} = 1.604 \times 10^{-3} \, \text{m}^3 \\ & W_{soil} = M_{soil} \, g = 2.883 \times 9.81 \times \frac{1kN}{1000N} = 2.828 \times 10^{-2} \, \text{kN} \end{split}$$


$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1+w} = \frac{17.63}{1+0.070} = 16.5 \text{kN/m}^3$$

$$C_R = \frac{\gamma_d}{(\gamma_d)_{\text{max}}} \times 100\% = \frac{16.5}{19} \times 100\% = 86.8\%$$

تراکم نسبی کمتر از مقدار مورد نیاز ۹۰٪ است. این ممکن است به دلیل میزان رطوبت کم باشد که زیر بهینه است. پیشنهاد می شود خاک شخم زده شده، آب اضافه شده، خاک مخلوط شده و مجدداً متراکم شود.



تراکم دینامیکی






Page **11** of **17**

تراکم دینامیکی





Vibroflotation

مناسب برای خاکهای درشتدانه



روشهای گوناگونی دارد:

vibro-compaction > stone columns >

vibro-replacement

 $\frac{\text{Vibroflot}}{\text{Length} = 2-3 \text{ m}}$ $\frac{\text{Diameter} = 0.3-0.5 \text{ m}}{\text{Mass} = 2 \text{ tonnes}}$

(به زمین رانده شده و مرتعش میشود)

Vibroflotation



Vibroflotation



Vibroflotation




Vibroflotation



Page **13** of **17**


Vibroflotation




Vibroflotation




ستونهای سنکی Stone Columns




ویبراتور سوراخی را در زمین ضعیف ایجاد می *ک*ند



سوراخ پر میشود



... و متراکم میشود



ستون سنگی کاملاً متراکم میشود

۷. تراکم صحرایی مکانیک خاک

الفجار Blasting الفجار براى متراكم كردن خاكماى درشتدانه





آتشبازي؟

عواقب بعدى انفجار

تبهيزات Earthmoving



خاکبردار بزرگ (برای مقیاس، مینیون سمت چپ را ببینید)

Earthmoving Equipment



گریدر برای پخشکردن خاک

Earthmoving Equipment



بولدوزر برای پخشکردن خاک

43

Earthmoving Equipment



لودر

44

Earthmoving Equipment



کجبیل Backhoe

Earthmoving Equipment



Rock Breaker

46

سؤللات

• آیا تراکم نسبی میتواند از ۱۰۰ درصد بیشتر شود؟

• شباهت و تفاوت relative compaction با چگالی نسبی relative density با چگالی نسبی

• غلتک پاچەبزى براى كوبيدن چە خاكھايى مناسب است؟